

责令改正（整改）通知单

通知单编号：Z35020002201808008

工程项目名称	同安新城天马路以南新增绿化工程		
施工许可证号	2016070		
牵头单位	厦门百城建设投资有限公司		
责任单位	厦门骏景园林景观工程有限公司		
核实单位	厦门协诚工程管理咨询有限公司		
现场存在的问题	<p>经抽查，由厦门骏景园林景观工程有限公司施工的同安新城天马路以南新增绿化工程项目存在以下问题：</p> <p>同安新城天马路以南新增绿化工程问题：</p> <p style="padding-left: 20px;">1. 现场有乔木（火焰木、黄花槐）倾斜未及时扶正，违反了CJJ82-2012《园林绿化验收规范》第4.6.1条规定的规定。</p> <p style="text-align: center;">（接附页）</p>		
处理意见	<p>以上问题责任单位应立即改正，限于2018年09月04日前改正完毕，并经核实单位签署核实意见后书面报我站备案。核实单位应督促责任单位，举一反三，全面自查，及时改正，消除隐患，杜绝类似问题发生。牵头单位应作好牵头组织工作。</p>		
项目检查人及监督证号： 郑钟芳[闽建监个字D5200003号] 李志龙[闽建监个字D5200007号]		工程质量(安全)监督机构(公章或业务专用章) 签发人：柳振誉	
检查时间：2018年08月21日		 2018年08月24日	
抄送单位：			
通知单发出时间：	2018年08月24日	通知单接收时间：	
通知单接收人：			

附件 1:

监督抽查抽测记录表

工程名称	理工学院绿化提升改造	建设单位	理工学院
施工单位	福建润联建设	监理单位	福建宇宏
抽查(抽测)时间	2018年8月21日	形象进度	在建
抽查(抽测)具体部位			
<input type="checkbox"/> 抽查内容 <input type="checkbox"/> 抽测项目	双随机		
抽查(抽测)记录: 1. 有钉子直接钉在树干上 2. 局部地块土壤与道路交界处未按要求降低3-5cm. 3. 杂草较多.			
处理意见: 请监理单位对以上问题进行整改反馈,并附整改前后照片.			
监督人员及监督证号	[Signature] 许金友		
备注			

施工项目负责人或施工项目管理人员(签字):

总监理工程师或专业监理工程师(签字):

注: 1、抽查质量行为、质量控制资料等不针对具体部位的, 抽查(抽测)具体部位不用填写;

2、抽查抽测记录主要填写抽查抽测的具体情况及其存在问题。

附件 1:

监督抽查抽测记录表

工程名称	紫光科技园 C区 2#楼 201#	建设单位	厦门紫光科技园 管理有限公司
施工单位	厦门厦生园林	监理单位	厦门协诚
抽查(抽测)时间	2018.8.23	形象进度	在建
抽查(抽测)具体部位	C区现场, 示范区		
<input type="checkbox"/> 抽查内容 <input type="checkbox"/> 抽测项目	现场巡查情况、招架情况、示范区种植情况。		
抽查(抽测)记录:	1. 示范区秋枫, 小叶榄仁, 招架等支撑有钉钉子。		
处理意见:	(此栏为空白)		
监督人员及监督证号	1/22号 胡兴平 黄建		
备注	(此栏为空白)		

施工项目负责人或施工项目管理人员(签字):

总监理工程师或专业监理工程师(签字):

注: 1、抽查质量行为、质量控制资料等不针对具体部位的, 抽查(抽测)具体部位不用填写;

2、抽查抽测记录主要填写抽查抽测的具体情况及其存在问题。

园林绿化工程关键责任人在岗情况抽查表

工程项目名称		紫烟科技园东区园林绿化工程			
施工单位		厦门厚生园林			
监理单位		厦门协诚			
建设单位		厦门紫烟科技园发展有限公司			
安全生产关键责任人名单		项目经理	陈长	项目总监	李长江
		项目技术负责人	刘小兵	项目安全员	孙娇娇
序号	关键负责人	在岗情况			
1	项目经理	是否长期不在岗。 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>			
2	项目技术负责人	是否长期不在岗。 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>			
3	项目总监	是否长期不在岗。 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>			
4	项目安全员	_____ 安全员是否长期不在岗。 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> _____ 安全员是否长期不在岗。 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> _____ 安全员是否长期不在岗。 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> _____ 安全员是否长期不在岗。 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>			
建设（代建）单位项目负责人或现场负责人（签字）		 2018年8月23日			

备注：以下两种情形之一即可确定为长期不在岗：

- 1、连续 15 天未到岗履职。
- 2、大部分时间不在施工现场而由他人代行岗位职责的。

工作标准通用抽查抽测表

工程名称	沈海高速(厦门段)隔音工程. 长坂岭. 翔安区. 后埔路隔音工程.	建设单位	厦门路桥建设集团有限公司
施工单位	厦门中城达环境工程有限公司	监理单位	合城工程咨询有限公司
抽查(抽测)时间	2018.8.24	形象进度	完工
抽查(抽测)具体部位	右匝道服务区		
<input type="checkbox"/> 抽查内容 <input type="checkbox"/> 抽测项目	苗木		
抽查(抽测)记录:	<p>1. 互通段: 大王椰子. 假樟木部有死株.</p> <p>2. 服务区: 草地不平整. 杂草丛生; 黄麻榕球长势差. 盆架子. 西做斜未扶正. 红叶石楠. 红花继木. 海桐长势不好. 有缺株死株</p>		
处理意见:	应按规范要求整改		
监督人员及监督证号	黄良	[Signature]	
备注			

项目经理(签字): 黄毅华

总监理工程师(签字): 吴华福

注: 1、抽查质量行为、质量控制资料等不针对具体部位的, 抽查(抽测)具体部位不用填写;

2、抽查抽测记录主要填写抽查抽测的具体情况及其存在问题。