

厦门市市政园林局“双随机”行政监督检查情况表

主要概况	检查时间	2022年6月24日		
	项目名称	市政工程养护、维修的质量监督检查		
	被检单位名称	同安区市政公用保障中心(同安区市政园林局)		
	单位地址	同安区环城北路339号		
	单位法人	张宏安	联系电话	7311026
检查情况	检查内容		检查结果	
	内业：是否建立健全各项管理制度		各项管理制度健全	
	内业：巡查记录是否完整、巡查人是否签名		巡查记录完整、巡查人签名齐全	
	内业：处理问题（投诉）是否及时		处理问题及时	
	现场抽查：施工是否做好安全文明管理		双富南路现场维修围挡不规范	
	现场抽查：是否按技术规范进行养护、维修		基本符合要求	
	现场抽查：养护管理存在问题		双富南路现场维修： 1. 现场交通导行标志不够完善； 2. 局部面砖铺装与旧路段存在较大高差	
	问题整改要求和时限		请对上述问题及时整改，并举一反三排查整改类似问题，于一周内反馈我局。	
整改情况反馈邮箱		jsc_sz@163.com		
执法人员	执法人员签名	黄智 	执法证编号	280112
	执法人员签名	林晨旭 	执法证编号	513944
被检单位意见	现场代表签名及手机号码：林志勇  13055 875557		 单位公章：	
问题处理结果	现场检查问题已整改。			
备注				

2022年6月24日

## 6.24 双富南路现场维修



整改前



整改后

问题一：施工区域的围挡采用三角锥和警戒线，不规范。



整改前



整改后

问题二：工程概况牌及交通导行标志等不够完善。



整改前



整改后

问题三：局部新旧路面结合处存在较明显的高低差。