

厦门市园林绿化工程质量站文件

厦园质（2022）22号

15210 6.20

六月份园林绿化工程扬尘考评情况通报

2022年6月14、16日，厦门市园林绿化工程质量站对在建园林绿化工程项目进行扬尘考评，随机抽查5个项目，检查考评情况如下：

本次检查厦门市环东海域医院景观绿化工程（77分）、环东海域新城通福路（同集路-环湾西路段）二期工程-绿化工程（73分），厦门新机场北部片区排水除涝工程—绿化工程（81分），环东海域新城埭头溪下游（通福路—环湾西路段）两侧市政配套提升改造工程（78分），同安东路（同安大道—民安大道段）退线绿化工程（84分），发现问题27个（详见附件）。

请各在建园林绿化工程项目建设方履行好主体责任，一如既往地抓好文明施工工作。

厦门市园林绿化工程质量站
2022年6月20日

抄送：市市政园林局

厦门市园林绿化工程质量站

2022年6月20日印发

附件

2022年6月份园林绿化工程扬尘考评情况汇总表

| 序号 | 考评项目名称 | 建设单位 | 代建单位 | 监理单位 | 施工单位 | 存在问题 |
|----|------------------------------|------------|---------------|--------------|----------------|--|
| 1 | 厦门市环东海域医院景观绿化工程 | 厦门大学附属中山医院 | 厦门市特房海湾投资有限公司 | 厦门市东区建设有限公司 | 厦门厦生园林建设集团有限公司 | 1、扬尘车辆冲洗台账不完善 2、未设置标准的警示标志 3、垃圾未清理 4、未采取净车上路措施 5、主要出入口未硬化 |
| 2 | 环东海域新城福路(同集路-环湾西路段)二期工程—绿化工程 | 厦门市土地发展中心 | 厦门市市政建设开发有限公司 | 福州中博建设发展有限公司 | 海峡建工集团有限公司 | 1、扬尘自查自纠不完善 2、未设置标准的警示标志 3、场内黄土裸露未定期洒水 4、垃圾未清理 5、路面污染严重 6、降尘设备不足 |

| | | | | | | |
|---|------------------------------------|-----------------|---------------|------------------|----------------|---|
| 3 | 厦门新机场北部片区排水除涝工程—绿化工程 | 厦门市城市建设发展投资有限公司 | 厦门市市政建设开发有限公司 | 福建省新茂泰工程项目管理有限公司 | 厦门万银环境科技有限公司 | 1、扬尘车辆冲洗台账不完善 2、未设置标准的警示标志 3、未设置扬尘防治监管公示牌 4、场内黄土裸露未定期洒水 |
| 4 | 环东海域新城埭头溪下游（通福路—环湾西路段）两侧市政配套提升改造工程 | 厦门市土地发展中心 | 厦门市市政建设开发有限公司 | 厦门水务建设工程有限公司 | 福建荣冠环境建设集团有限公司 | 1、扬尘自查自纠、车辆冲洗台账不完善 2、未采取净车上路措施 3、未设置扬尘防治监管公示牌 4、场内黄土裸露未定期洒水 5、垃圾未清理 6、排水系统未清理 |
| 5 | 同安东路（同安大道—民安大道段）退线绿化工程 | 厦门市市政工程中 | 厦门市市政建设开发有限公司 | 厦门兴海湾工程管理有限公司 | 厦门厦生园林建设集团有限公司 | 1、扬尘自查自纠不完善 2、未设置标准的围挡 3、场内黄土裸露未定期洒水 4、未设置净车设备 5、垃圾未清理 6、三级沉淀池未清理 |