

泉州市水务水质检测有限公司

厦门市水务中心：

我公司受贵单位委托于 2024 年 8 月 12 日对厦门市 15 个管网末梢水水样按照《生活饮用水标准检验方法》（GB/T5750-2023）进行 8 项检测。检测结果所有样品均符合《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022）中规定的限值。检测结果汇总数据详见附件。

附表：2024 年 8 月厦门市自来水厂管网末梢水水质监测结果数据汇总表

泉州市水务水质检测有限公司

2024 年 9 月 13 日



2024年8月厦门市自来水厂管网末梢水质监测结果数据汇总表

检测项目	菌落总数 (CFU/mL)	总大肠菌群 (CFU/100 mL)	色度 (度)	浑浊度 (NTU)	臭和味	肉眼可见物	pH	二氧化氯 (mg/L)	游离氯 (mg/L)
国家标准	100	不应检出	15	1.0	无异臭、异味	无	6.5-8.5	0.02 (末梢水)	0.05 (末梢水)
检测点位									
安兜水厂梅阳花园末梢水	未检出	未检出	5	0.106	无	无	7.40	0.36	/
安兜水厂枋湖工业小区末梢水	未检出	未检出	5	0.240	无	无	7.48	0.07	/
厦门市水务集团洪厝公园末梢水	未检出	未检出	5	0.137	无	无	7.08	/	0.39
厦门市水务集团大埔路末梢水	未检出	未检出	5	0.145	无	无	7.06	/	0.49
厦门市水务集团碧云南路末梢水	未检出	未检出	5	0.211	无	无	7.17	/	0.22
厦门市水务集团温泉路末梢水	未检出	未检出	5	0.102	无	无	7.39	/	0.37
厦门市水务集团官浔末梢水	未检出	未检出	5	0.219	无	无	7.25	/	0.10
厦门市水务集团黄光路末梢水	未检出	未检出	5	0.322	无	无	7.16	/	0.40
厦门市水务集团下厝窟末梢水	未检出	未检出	5	0.202	无	无	7.19	/	0.43
厦门市水务集团后埔末梢水	未检出	未检出	5	0.215	无	无	7.17	/	0.55
厦门市水务集团琼头片区末梢水	未检出	未检出	5	0.142	无	无	7.20	/	0.75
厦门市水务集团陈塘东里末梢水	未检出	未检出	5	0.144	无	无	7.10	/	0.67
厦门市水务集团炉前末梢水	未检出	未检出	5	0.140	无	无	7.35	/	0.53
厦门山水厂莲前村末梢水	未检出	未检出	5	0.175	无	无	7.37	/	0.51
厦门山水厂红砖雕塑馆末梢水	未检出	未检出	5	0.103	无	无	7.07	/	0.39

