

厦门市市政园林局“双随机”行政监督检查情况表

|        |                                                                                                                                         |                                                             |       |         |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------|---------|
| 主要概况   | 检查时间                                                                                                                                    | 2022年6月16日                                                  |       |         |
|        | 项目名称                                                                                                                                    | 对城市桥梁养护情况、城市桥梁施工控制范围内的施工作业情况的检查                             |       |         |
|        | 被检单位名称                                                                                                                                  | 湖里区市政园林中心(湖里区市政园林局)                                         |       |         |
|        | 单位地址                                                                                                                                    | 湖里区枋湖南路161号                                                 |       |         |
|        | 单位法人                                                                                                                                    | 邱舒艺                                                         | 联系电话  | 5722273 |
| 检查情况   | 检查内容                                                                                                                                    | 检查结果                                                        |       |         |
|        | 内业:是否建立健全各项管理制度                                                                                                                         | 各项管理制度健全                                                    |       |         |
|        | 内业:巡查记录是否完整、巡查人是否签名                                                                                                                     | 记录完整,有巡查人签字                                                 |       |         |
|        | 内业:是否开展常规定检、结构定检等检测                                                                                                                     | 有开展常规定检、结构定检等检测                                             |       |         |
|        | 内业:处理问题(投诉)是否及时                                                                                                                         | 处理问题及时                                                      |       |         |
|        | 现场抽查:养护管理存在问题                                                                                                                           | 现场抽查湖里大道华盛路口人行天桥存在以下问题:<br>1. 梯坡道侧墙局部污迹;<br>2. 梯坡道侧墙存在水平裂缝; |       |         |
|        | 现场抽查:桥梁施工控制范围内的施工作业情况                                                                                                                   | 华盛路口人行天桥:水马围挡材料堆放在人行道旁,影响行人通行。                              |       |         |
|        | 问题整改要求和时限                                                                                                                               | 请对上述问题于一周内完成整改并反馈,同时应举一反三,排查整改类似问题。                         |       |         |
| 执法人员   | 执法人员签名                                                                                                                                  | 朱焦勇                                                         | 执法证编号 | 280111  |
|        | 执法人员签名                                                                                                                                  | 林晨旭                                                         | 执法证编号 | 513944  |
| 被检单位意见 | 现场代表签名及手机号码: 刘伟强 15259209054<br><br>单位公章: 2022年6月16日 |                                                             |       |         |
| 问题处理结果 | 现场检查问题已整改。                                                                                                                              |                                                             |       |         |
| 备注     |                                                                                                                                         |                                                             |       |         |

## 6.16-华盛人行天桥

养护管理存在问题

1-梯坡道侧墙污迹；



整改情况：已安排修复，待晴天进场，预计7月10日前完成整改修复。

2-梯坡道侧墙存在水平裂缝；



整改情况：已安排修复，待晴天进场，预计7月10日前完成整改修复。



桥梁施工控制范围内的施工作业情况：

水马围挡材料堆放占用人行道未考虑临时人行道；



整改情况：已要求施工单位重新布设水马，保证人行道上留有行人通行空间。

