




厦门市市政园林局“双随机”行政监督检查情况表

主要概况	检查时间	2022年6月21日		
	项目名称	对城市照明设施的监管和对城市景观照明能耗等情况的检查		
	被检单位名称	集美区市政园林绿化中心(集美区市政园林局)		
	单位地址	集美区诚毅大街1号集美市民中心台商楼9楼		
	单位法人	庄庆轩	联系电话	13666083828
检查情况	检查内容		检查结果	
	内业:是否建立健全各项管理制度		各项管理制度健全	
	内业:巡查记录是否完整、巡查人是否签名		巡查记录巡查人有签名,东林路214号问题描述不清	
	内业:处理问题(投诉)是否及时		处理问题及时	
	路灯亮灯率情况(标准:主干道应达到98%,次干道、支路应达到96%)		抽查月美路路灯62杆,亮灯率100%	
	路灯设施完好率情况(标准:应达到96%)		抽查月美路路灯完好率100%	
	完成路灯节能改造情况		2022年完成路灯节能改造4409盏	
	现场抽查:养护管理存在问题		现场抽查月美路路灯存在问题如下: 1.25号路灯电缆接地未设置垫片围压、松动 2.26号灯臂纵向中心线未与道路垂直;	
	问题整改要求和时限		请对上述问题及时整改,并举一反三排查整改类似问题,并于一周内反馈我局。	
整改情况反馈邮箱		jsc_sz@163.com		
执法人员	执法人员签名	朱焦勇 	执法证编号	280111
	执法人员签名	黄智 	执法证编号	280112
被检单位意见	现场代表签名及手机号码:  6277056 (1377466779)			
问题处理结果	现场检查问题已整改。			
备注				



6.21 集美月美路照明考评问题整改反馈

一、内业：东林路 3 月 14 日巡查记录问题描述不清

	板桥路 天马路-莲塘路	✓		
	东林路 天马路-侨安路	29		
	国贸同悦北侧道 路 天马路-同安南路	✓		

整改情况：已将巡查记录的问题完整描述清楚。

市政路灯夜间巡查记录表						片区负责人签字 王阳松	
巡查日期	2022年3月14日		车牌号	22117		巡查人	林毅军 柏柳杰
出场里程	3289		出场里程	3313		道路名称	亮灯或问题描述
道路名称	亮灯或问题描述	问题处理结果	道路名称	亮灯或问题描述	问题处理结果	道路名称	亮灯或问题描述
牛段一路 牛段一路-牛段一路	✓		天英路 天英路-侨安路	✓			
牛段一路 天马路-孙坂南路	✓		天英一里 天英路-天英路	✓			
还珠路 还珠路-天马路	✓		天凤路 同安路-天马路	11号不亮	已修亮		
东磁路 还珠路-天马路	✓		板桥路 天马路-莲塘路	✓			
莲塘路 天马路-牛段一路	✓		东林路 天马路-侨安路	29号不亮	已修亮		
井泉路	✓		国贸同悦北侧道 路	✓			

二、养护管理存在问题

1-25 路灯电缆接地未设置垫片固定、松动；

整改情况：电缆接地已增加垫片，并锁紧。

整改前

整改后

