

厦门市园林绿化工程质量站文件

厦园质〔2022〕15号

陆志平 5.25

五月份园林绿化工程扬尘考评情况通报

2022年5月11、13、17-18日，厦门市园林绿化工程质量站在建园林绿化工程项目进行扬尘考评，随机抽查6个项目，检查考评情况如下：

本次检查厦门现代服务业基地（丙洲片区）统建区I-1地块景观工程（76分）、翔安东路（马新路—文信路）改造提升工程（85分），厦门大桥-集美大桥段集美侧海岸带保护修复一期工程（园林景观工程）（81分），马銮湾新城环湾岸线新月段绿化工程（79分），园博苑教育岛提升改造工程[不含公共设施（器械）]（81分），厦门东坪山健康步道（东山水库—环岛路段）景观提升工程二标段（附属景观绿化工程）（81分），发现问题41个（详见附件）。

请各在建园林绿化工程项目建设方履行好主体责任，一如既往地抓好文明施工工作。

厦门市园林绿化工程质量站

2022年5月25日



抄送：市市政园林局

厦门市园林绿化工程质量站

2022年5月25日印发

附件

2022年5月份园林绿化工程扬尘考评情况汇总表

序号	考评项目名称	建设单位	代建单位	监理单位	施工单位	存在问题
1	厦门现代服务业基地 (丙洲片区) 统建区 I-1 地块景观工程	厦门市城市建设发 展投资有限公司	厦门市特房海湾投 资有限公司	厦门高诚信工程技 术有限公司	江西绿巨人生态环 境股份有限公司	1、扬尘车辆冲洗台账、自查自纠不完善 2、未 设置标准的围挡 3、未设置垃圾分类配套设施 4、场内黄土裸露未定期洒水 5、垃圾未清理 6、 散装物料未有序堆放 7、主要出入口未硬化
2	翔安东路(马新路—文 信路) 改造提升工程	厦门市翔安区市政 园林绿化中心	厦门市翔安区市政 集团绿化工程有限 公司	厦门兴信实投资顾问 有限公司	厦门市市政园林工 程有限公司	1、扬尘车辆冲洗台账不完善 2、未设置标准的 围挡 3、场内黄土裸露未定期洒水 4、垃圾未清 理 5、围挡周边未保持干净整洁 6、竣工后未 及时清理路面

3	厦门大桥—集美大桥段集美侧海岸带保护修复一期工程(园林景观工程)	厦门市集美区市政园林局	厦门市市政建设开发有限公司	成都衡泰工程管理有限公司	中建三局集团有限公司、厦门市捷安建设集团有限公司	1、扬尘自查自纠不完善 2、未设置标准的围挡 3、未设置扬尘防治监管公示牌 4、排水系统未定期清理 5、垃圾未清理 6、竣工后未及时进行路面
4	马銮湾新城环湾岸线新月段绿化工程	厦门市城市建设发展投资有限公司	厦门百城建设投资有限公司	厦门中平公路勘察设计院有限公司	福建艺景生态建设集团有限公司	1、扬尘车辆冲洗台账不完善 2、未设置标准的警示标志 3、搅拌作业未配备防护棚罩 4、主要出入口、道路未硬化 5、垃圾未清理 6、竣工后未及时进行清理场地 7、会议记录未落实建筑垃圾处置相关制度
5	园博苑教育岛提升改造(不含公共设施(器械))	厦门住宅建设集团有限公司	厦门市集美城市发展有限公司	安华城投集团有限公司	方圆建设集团有限公司	1、扬尘车辆冲洗台账不完善 2、围挡周边未保持干净整洁 3、场内黄土裸露未定期洒水 4、竣工后未及时进行清理路面 5、垃圾未清理 6、三级沉淀池未清理
6	厦门东坪山健康步道(东山水库—环岛路段)景观提升工程二标段(附属景观绿化工程)	厦门市市政城市开发建设有限公司	/	福建盛越建设有限公司	中铁十六局集团有限公司	1、扬尘车辆冲洗台账不完善 2、未设置标准的警示标志 3、场内黄土裸露未定期洒水 4、未设置垃圾分类配套设施 5、未设置扬尘防治监管公示牌 6、降尘设备不足 7、主要出入口、道路未硬化 8、垃圾未清理 9、三级沉淀池未清理

