

# 厦门市园林绿化工程质量站文件

厦园质〔2022〕26号

 7.15

## 七月份园林绿化工程扬尘考评情况通报

2022年7月11-14日，厦门市园林绿化工程质量站对在建园林绿化工程项目进行扬尘考评，随机抽查6个项目，检查考评情况如下：

本次检查翔安新城港汊流域北片区及港汊水系市政配套工程（一期）——绿化防护带工程（84分）、环东海域新城宋洋水库片区景观绿化整治提升工程（80分），集美北路（集灌路-集美大道段）绿化工程（86分），马銮湾片区生态修复（三期）工程（南岸滨水段）第二标段（80分），厦门西海湾邮轮城7#地块航站楼及口岸联检部门办公用房景观（施工）（83分），集美新城碧溪大桥两侧（海翔大道-永祥新城段）溪流整治工程（84分），发现问题31个（详见附件）。

请各在建园林绿化工程项目建设方履行好主体责任，一如既往地抓好文明施工工作。

厦门市园林绿化工程质量站  
2022年7月14日



---

抄送：市市政园林局

厦门市园林绿化工程质量站

2022年7月14日印发

---

# 附件

## 2022年7月份园林绿化工程扬尘考评情况汇总表

序号	考评项目名称	建设单位	代建单位	监理单位	施工单位	存在问题
1	翔安新城港汊流域北片区及港汊水系市政配套工程（一期）——绿化防护带工程	厦门市土地开发总公司	厦门市市政建设开发有限公司	四川康力项目管理有限责任公司	江西绿巨人生态环境股份有限公司	1、扬尘自查自纠不完善，车辆冲洗台账不完善 2、未设置标准的围挡 3、场内黄土裸露未定期洒水 4、降尘设备不足 5、未设置扬尘防治监管公示牌
2	环东海域新城宋洋水库片区景观绿化整治提升工程	厦门市城市建设发展投资有限公司	厦门市市政建设开发有限公司	浙江智诚工程项目管理有限公司	中交一公局厦门工程有限公司	1、扬尘自查自纠不完善，车辆冲洗台账不完善 2、未设置标准的围挡 3、场内黄土裸露未定期洒水 4、垃圾未清理 5、未设置扬尘防治监管公示牌 6、散装物料未有序堆放

3	集美北路(集灌路-集美大道段)绿化工程	厦门市集美区市政园林局	厦门象屿海湾开发有限公司	厦门兴海湾工程管理有限公司	厦门员当市政园林工程有限公司	1、扬尘自查自纠不完善,车辆冲洗台账不完善 2、未设置标准的围挡 3、未设置扬尘防治监管公示牌 4、场内黄土裸露未定期洒水 5、垃圾未清理
4	马銮湾片区生态修复(三期)工程(南岸滨水段)第二标段	厦门市城市建设发展投资有限公司	厦门百城建设投资有限公司	福州合诚工程咨询有限公司	中国葛洲坝集团建设工程有限公司	1、扬尘自查自纠不完善 2、降尘设备不足 3、场内黄土裸露未定期洒水 4、垃圾未清理 5、散装物料未有序堆放
5	厦门西海湾邮轮城7#地块航站楼及口岸联检部门办公用房景观(施工)	厦门西海湾邮轮投资有限公司	/	厦门中建东北工程管理有限公司	福建坤加建设有限公司	1、扬尘自查自纠不完善 2、未设置标准的警示标志 3、降尘设备不足 4、垃圾未清理 5、散装物料未有序堆放
6	集美新城碧溪大桥两侧(海翔大道-永祥新城段)溪流整治工程	厦门市土地发展中心	厦门特工开发有限公司	福建盛越建设有限公司	耀华股份有限公司	1、出入口未采取净车上路措施 2、未设置标准的警示标志 3、场内部分黄土裸露未覆盖 4、散装物料未有序堆放 5、垃圾未清理