

# 厦门市园林绿化工程质量站文件

厦园质〔2022〕30号

陈子平 8.25

## 八月份园林绿化工程扬尘考评情况通报

2022年8月9-11,24-25日,厦门市园林绿化工程质量站对在  
建园林绿化工程项目进行扬尘考评,随机抽查8个项目,检查考评  
情况如下:

本次检查环东海域新城埭头溪(下游段)综合治理工程(景观  
提升工程)(80分)、石厝路(新城中路-翔安东路段)完善工程  
绿化工程(80分),环东海域新城美峰生态公园提升改造工程(80  
分),厦门市园林植物园创建5A级旅游景区项目综合提升工程(75  
分),四川大学华西厦门医院(绿化景观工程)(施工)(78分),  
马銮湾新城集美片区水生态修复工程(二期)(85分),园博苑教  
育岛提升改造工程[不含公共设施(器械)](86分),集美新城湖  
内片区绿化工程(83分),发现问题45个(详见附件)。

请各在建园林绿化工程项目建设方履行好主体责任，一如既往地抓好文明施工工作。

厦门市园林绿化工程质量站  
2022年8月25日



---

抄送：市市政园林局

厦门市园林绿化工程质量站

2022年8月25日印发

---

# 附件

## 2022年8月份园林绿化工程扬尘考评情况汇总表

序号	考评项目名称	建设单位	代建单位	监理单位	施工单位	存在问题
1	环东海域新城埭头溪（下游段）综合治理工程（景观提升工程）	厦门市同安区农业农村局	厦门市市政建设开发有限公司	福建润闽工程顾问有限公司	江苏兴业环境集团有限公司	1、扬尘自查自纠不完善 2、场内黄土裸露未定期洒水 3、搅拌作业未配备防护棚罩等防尘措施 4、垃圾未清理 5、竣工后未及时清理场地
2	石厝路（新城中路—翔安东路段）完善工程绿化工程	厦门市城市建设发展投资有限公司	厦门百城建设投资咨询有限公司	郑州中兴工程监理有限公司	厦门鹭路兴绿化工程建设有限公司	1、扬尘自查自纠不完善 2、未设置标准的警示标志 3、场内黄土裸露未定期洒水 4、垃圾未清理 5、未设置垃圾分类配套设施 6、散装物料未有序堆放 7、竣工后未及时清理场地

3	环东海域新城美峰生态公园提升改造工程	厦门市同安区市政公用工程建设中心	厦门市政百城建设投资有限公司	厦门市贺筑新市区工程监理有限公司	盛景国信(北京)生态园林有限公司	1、扬尘台账不完善 2、部分围挡破损、未设置标准的警示标志 3、冲枪和洗车台损坏 4、场内黄土裸露未定期洒水 5、搅拌作业未配备防护栅罩等防尘措施 6、三级沉淀池未及时清理
4	厦门市园林植物园创建5A级旅游景区项目综合提升工程	厦门市园林植物园	厦门市市政建设开发有限公司	厦门兴海湾工程管理有限公司	飞阳建设工程有限公司	1、扬尘自查自纠照片不符, 台账不完善 2、降尘设备不足 3、场内大部分黄土裸露未定期洒水 4、垃圾未清理 5、散装物料未有序堆放 6、未设置标准的警示标志
5	四川大学华西厦门医院(绿化景观工程)(施工)	厦门市卫生健康委员会	厦门市东区开发有限公司	福建省新茂泰工程项目管理有限公司	厦门怡亭绿化工程有限公司	1、扬尘台账不完善 2、场内部分黄土裸露未覆盖 3、切割石材作业时未采取降尘措施 4、垃圾未清理 5、现场散装物料堆放比较凌乱 6、竣工后未及时清理场地 7、场内地面污染严重
6	马銮湾新城集美片区水生态修复工程(二期)	厦门市城市建设发展投资有限公司	厦门特工开发有限公司	福建升恒建设集团有限公司、福建萝江工程项目管理有限公司	厦门宏旭达园林环境有限公司、三明市水利水电工程有限公司	1、场内部分黄土裸露未覆盖 2、散装物料未有序堆放 3、垃圾未清理 4、竣工后未及时清理场地

7	园博苑教育岛提升改造工程[不含公共设施(器械)]	厦门住宅建设集团有限公司	厦门市集美城市发展有限公司	安华城投集团有限公司	方圆建设集团有限公司	1、扬尘自查自纠照片不完善 2、围挡润边未清理 3、场内部分黄土裸露未定期洒水 4、排水系统未清理 5、散装物料未有序堆放
8	集美新城湖内片区绿化工程	厦门市集美区市政园林局	厦门市东区开发有限公司	厦门顺境建设工程有限公司	福州绿榕园林工程有限公司	1、扬尘自查自纠照片不符 2、未设置标准的围挡 3、场内部分黄土裸露未定期洒水 4、垃圾未清理 5、散装物料未有序堆放

